

COMUNE DI OZIERI - PROVINCIA DI SASSARI

RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. LUCIA

In piazza Santa Lucia a Ozieri

PER CONTO DEL

COMUNE DI OZIERI

PROGETTO ESECUTIVO
Documentazione fotografica
All. C

settembre 2016

Il progettista

Arch. Michele Calaresu



1 – Panoramica chiesa S. Lucia con campanile



2 – Facciata principale sulla piazza



3 – Facciata del retro su via Regina Elena



4 – Facciata del retro su via Regina Elena



5 – Veduta dei tetti.



6 – Particolare mensole timpano e cornicione



7 – Particolare cornicione intermedio facciata principale



8 Timpano navata laterale sx



9 - Spigolo sx facciata principale e cornicioni lato sx



10 - timpano navata laterale sx con mensole crollate



11- timpano navata laterale dx con mensole lesionate



12 - basamento degradato lato sx facciata principale



13 - basamento degradato lato dx facciata principale



14 - Cornicioni ammalorati facciata laterale destra



15 - coperture del lato destro della chiesa



16 - Retrofacciata, basamento ammalorato campanile



17 - Retrofacciata, cornicioni ammalorati



18 - Facciata sx cornicioni ammalorati in
prossimità dello spigolo con la retrofacciata



19 - Facciata sinistra, cornicioni ammalorati



20 - Facciata sinistra, cornicioni ammalorati



21 - Facciata sinistra, cornicioni ammalorati



22 – Veduta dei tetti dal campanile.



23 – Sottotetto magazzino 1°P lato dx.



24 – Sottotetto sopra sagrestia.



25 – Interno della chiesa



26 – Volte altare e aula



27 – Controfacciata interna



28 – volta presbiterio (con caduta intonaci)



28 – lunetta finestra presbiterio (con intonaci ammalorati)
29 – finestra abside (con infiltrazioni dalla finestra)





30 – volta 1° campata aula (con caduta intonaci e infiltrazioni da soffitto e finestre)



31 – volta 2° campata (con caduta intonaci).



32 – volta sopra altare di sx dell’aula (infiltrazioni dalla volta)



33 – umidità di risalita nel pilastro dell’aula.



34 – umidità di risalita in parasta arco trionfale.



35 – umidità risalita dietro pulpito.



36 – infiltrazioni dal soffitto della cappella di s. Croce.



37 – infiltrazioni dal soffitto della cappella di s. Michele.



38 – infiltrazioni in volta sagrestia.



39 – umidità e salnitro nelle murature dell'abside.