



LEGENDA:

- R4** Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio economiche
- R3** Possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione delle attività socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
- R2** Danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività socio economiche
- R1** Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
- Limite territorio comunale
- Reticolo idrografico naturale

Base topografica: Sistema di coordinate di riferimento
Carta Tecnica regionale Numerica Gauss - Boaga

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

PIANO URBANISTICO COMUNALE



10
AGGIORNAMENTO
AGOSTO 2013

- AMMINISTRAZIONE**
SINDACO
ASSESSORE URBANISTICA
RESPONSABILE U.T.C.
- GRUPPO DI PROGETTAZIONE**
COORDINATORE
CONSALENTO
STUDIO IDROLOGICO-IDAULICO
STUDIO GEOLOGICO
STUDIO AGROFONICO-NATURALISTICO
STUDIO STORICO-CULTURALE
VALUTAZIONE INCIDENTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
CARTOGRAFIA
- CONSIGLIERI**
- SIG. RAJANA MURETTI
- PAULI GIAMPERO CANTIA
- DOTT. ING. GIOVANNI TONON
- CONSIGLIERI**
- DOTT. ING. LORENZO COPIA
- DOTT. SIG. ROBERTO BASSI
- DOTT. SIG. GIOVANNI TILLOCA
- DOTT. SIG. DOMENICO SORU
- ING. G. S. R.L.
- CONSIGLIERI**
- DOTT. ING. MICHELE TIRRETTI
- DOTT. SIG. ANGELO PAOLUCCI
- DOTT. SIG. ANGELO PAOLUCCI
- DOTT. SIG. ANGELO PAOLUCCI
- DOTT. SIG. ANGELO PAOLUCCI

ALLEGATO
ASSETTO AMBIENTALE
STUDIO IDROLOGICO-IDAULICO
CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO
SETTORE NORD

10. 2.2.19
SCALA
1:10.000

APPROVAZIONE

SETTORE NORD
SETTORE SUD