




LEGENDA:

- R4

Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio economiche
- R3

Possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione delle attività socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
- R2

Danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività socio economiche
- R1

Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
- Reticolo idrografico naturale

Base topografica: Carta Tecnica regionale Numerica

Sistema di coordinate di riferimento Gauss - Boaga

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

PIANO URBANISTICO COMUNALE



ID
AGGIORNAMENTO
AGOSTO 2013

AMMINISTRAZIONE
SINDACO
ASSESSORE URBANISTICA
RESPONSABILE U.T.C.
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE
CONSULENTE
STUDIO DEMOGRAFICO-ECONOMICO
STUDIO GEOLOGICO
STUDIO AGRONOMICCO-NATURALISTICO
STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO
STUDIO STORICO-CULTURALE
VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
CARTOGRAFIA
SIG.RA ANNA MURETTI
PAG. GIUSEPPE CARTA
DOTT. ING. GIOVANNI ANTONIO PISONI
DOTT. ING. LORENZO ODDA
DOTT. SERGIO SASU
DOTT. GEOL. GIOVANNI TILOCCA
DOTT. AGR. DOMENICO SORU
INTREGA S.R.L.
DOTT. ING. MICHELE TERRITO
DOTT. SSA ARCH. PAOLA MANCINI
DOTT. FOR. GIANLUCA SERRA
DOTT. SSA AGR. GIULIA URRACCI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
DOTT. AGR. GIOVANNI DETTORI

ALLEGATO
ASSETTO AMBIENTALE
STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO
CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO
CENTRO URBANO TRINITA'
ID. TAV. 2.2.21
SCALA 1:2000

APPROVAZIONI
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - VIA SASSARI N. 27 - C.A.P. 07038 - TEL. 070 610000 - FAX 070 611480

