


# PROGETTO DEFINITIVO AMBITO URBANO (CENTRO MATRICE)



### PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

**COORDINATORE DEL PROGETTO** 

Arch. Michele Calaresu

**GRUPPO DI PROGETTO** 

Ing. Gian Michele Tedde Geom. Pier Angelo Fae

(Collaboratore)

Arch. Francesco Morittu

STANDARDIZZAZIONE DATI GIS

GeoEnGis Srl

Gennaio 2017

TAV\_B26: SCHEDE DEGLI ISOLATI: PROPOSTE PROGETTUALI PER LE U.U.- ISOLATO\_26

SCALE VARIE

IL SINDACO:

RESPONSABILE AREA TECNICA:

Dottore Agronomo Marco Spano



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica Inquadramento

Indirizzo


Isolato 26 Unità Urbanistica 01 Via Giovanni Maria Angioi, 58

Dati Catastali NCEU

**Fg.** 16

**Part.** 193





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica







# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Isolato 26 Unità Urbanistica 01

Indirizzo

Via Giovanni Maria Angioi, 58

Dati Catantali NCELL

Inqua	dramento		Dati Catastali NCEU	<b>Fg.</b> 16	Part.	193
FUNZIONE	Uso: Residenziale		Proprietà: Privata			
ANALISI PAESAGGISTICA	Accesso pedonale cortile:	ialmente coerer io fino a pochi d	ficata nte decenni fa, sorge in località "Sa ru		ica secondi essori: 4 : 0 ni: 0	ari: 0
ANALISI URBANISTICA	volume edificato rilevato [mc]: superficie U.U. [mq]: superficie coperta [mq]:	823 247 84	rapporto copertura rilevato: Indice fondiario rilevato: rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto:	0,34 3,33 0,34 3,33		
PROGETTO	Variazioni planovolumetriche: Variazioni architettoniche:	NON AMME AMMESSE	SSE			

Caratteri costruttivi di progetto:

COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: In caso di ristrutturazione la recinzione e relativo accesso al cortile dovranno

essere sostituiti con elementi in linea con le prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni

delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare:



#### 26 Unità Urbanistica 01 Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 58

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 193

Interrati: Non Presente

**UNITA' EDILIZIE** 

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Incoerente Balconi: Incoerente

> Aggetti: Incoerente

Elementi Architettonici

Scale esterne: Incoerente

**Finestre** Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Metallico Intonacata Muratura Mista: Lapidea - Laterizio - Blocco Due o più falde Coppi tradizionali Coerente Persiane

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia dovrà essere mantenuto l'attuale schema delle bucature della facciata principale del

piano terra, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di elementi e caratteri

costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di progetto.

MANUFATTI ACCESSORI

Edificio

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Finitura Struttura **Tipologia** Materiale

Intonacata Muratura in Blocco Cementizio Piana

Gradinata

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Mediocre

Muratura Copertura

Finitura Struttura Materiale Tipologia

Intonacata

Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Finitura Struttura Tipologia Materiale Muratura Mista: Lapidea - Blocco cementizio Mono Falda Tegole recenti Mista

Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Finitura Tipologia Materiale Mista Mono Falda Muratura Mista: Lapidea - Blocco cementizio Coppi recenti

Note Generali: Gli impianti tecnologici privati installati a vista devono essere riposizionati o mitigati nell'impatto visivo. I corpi "b", "e" ed "f" possono essere assoggettati a Ristrutturazione Edilizia o Demolizione.




Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento

# Isolato 26 Unità Urbanistica 02

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 54

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 313





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica





# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 26 Unità Urbanistica 02

n° Corpi di fabbrica principali: 2

n° Ruderi storici:

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 54

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 313

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata

ANALISI PAESAGGISTICA Tipologia: Accorpamento altre tipologie storiche

Caratterizzazione: Storica Reversibilmente o Compatibilmente Modificata n° Corpi di fabbrica secondari: 0
Accesso carrabile cortile: n° Manufatti accessori: 2

Accesso carrabile cortile: Accesso pedonale cortile:

Recinzione: Storica n° Ruderi moderni: 0

Descrizione:

Immobile con relative pertinenze conservatesi quasi integralmente rispetto all'organismo originario. Si segnala la presenza di: stipiti, architrave e soglia in trachite nei portali, architravi in blocchi squadrati di tufo, cornicione modanato, comignolo tradizionale con terminale in tegole, i portoni in legno (di cui uno con scurini amovibili) e finestre

a tre specchiature per anta con scurini.

ANALISI URBANISTICA volume edificato rilevato [mc]: 616 rapporto copertura rilevato: 0,27 superficie U.U. [mq]: 416 Indice fondiario rilevato: 1,48 superficie coperta [mq]: 113 rapporto di copertura di progetto: 0,27 Indice fondiario di progetto: 1,82

**PROGETTO** 

Variazioni planovolumetriche: AMMESSE Variazioni architettoniche: AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno

rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede il restauro o la riproposizione degli infissi originari; è ammesso nel corpo "b" la realizzazione di una nuova finestra al primo piano sulla via in allineamento con le esistenti; si richiede anche la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui, in linea con l'abaco degli elementi tipologici e le N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli

elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche costruttive

Spazi non edificati e recinzioni: Il giardino privato e gli spazi pedonali dovranno rispettare le prescrizioni delle

N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare: Stipiti, architrave e soglia in trachite nei portali, architravi in blocchi squadrati di

tufo, cornicione



#### 26 Unità Urbanistica 02 Isolato

Via Giovanni Maria Angioi, 54

Interrati: Non Presente

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 313

**UNITA' EDILIZIE** 

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Scarso Gronda: Balconi: Non Presente Incoerente Non Presente

Aggetti: Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

Muratura Copertura

Indirizzo

Finitura Struttura Tipologia Materiale

Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Coppi tradizionali

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiA - Ristrutturazione Edilizia con Ampliamento

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

Corpo di Fabbrica Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Scarso Gronda: Balconi: Non Presente

Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Legno Scurini Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Tegole marsigliesi

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi Prescrizioni:

tipologici. E' ammessa l'apertura di una nuova finestra al primo piano in asse col sottostante portone.

MANUFATTI ACCESSORI

d Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Copertura Muratura

Finitura Struttura **Tipologia** Materiale

muratura a vista Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento

Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Copertura Muratura

Tipologia Finitura

muratura a vista Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento

Note Generali: I corpi "d" ed "e" possono essere assoggettati a Ristrutturazione Edilizia o Demolizione.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento

# Isolato 26 Unità Urbanistica 03

Via Giovanni Maria Angioi, 50 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 312





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica







# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 26 Unità Urbanistica 03

**Indirizzo** Via

Via Giovanni Maria Angioi, 50

Dati Catastali NCEU

**Fg.** 16 **Part.** 312

inqua	diamento					
FUNZIONE	Uso: Residenziale		Proprietà: Privata			
ANALISI PAESAGGISTICA	Tipologia: Casa a Torre (1 o 2 cel Caratterizzazione: Storica Reversib Accesso carrabile cortile: Accesso pedonale cortile: Recinzione: Descrizione: Casa "a torre" conservatasi quasi	ilmente o Com		n° Corpi di fabbrica principali: 2 n° Corpi di fabbrica secondari: 0 n° Manufatti accessori: 0 n° Ruderi storici: 0 n° Ruderi moderni: 0		
ANALISI JRBANISTICA	volume edificato rilevato [mc]: superficie U.U. [mq]: superficie coperta [mq]:	423 50 50	rapporto copertura rilevato: Indice fondiario rilevato: rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto:	1 8,46 D: 1 8,46		
PROGETTO	Variazioni planovolumetriche: Variazioni architettoniche:	NON AMME NON AMME				
	Caratteri costruttivi di progetto:	COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. E' ammessa la realizzazione di un nuovo aggetto di gronda sulla via in linea con lo specifico abaco e le N.T.A.				
	Caratteri architettonici di progetto:	o: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE, SERRAMENTI E SCHERMATURE: In caso di restauro si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche costruttive tradizionali.				
	Spazi non edificati e recinzioni:					
	Elementi di pregio da salvaguardare	:				



#### 26 Unità Urbanistica 03 Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 50

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 312

Interrati: Non Presente

Interrati: Non Presente

#### **UNITA' EDILIZIE**

Corpo di Fabbrica Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente

Aggetti: Non Presente Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

**Finestre** Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Legno Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Tegole marsigliesi

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

b Corpo di Fabbrica Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Non Presente Balconi: Non Presente Non Presente

Aggetti:

Scale esterne: Non Presente

Muratura Copertura Finitura Tipologia Materiale Struttura

Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Piana

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

Note Generali:



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica Inquadramento


Isolato 26 Unità Urbanistica 04

Via Giovanni Maria Angioi, 46

Dati Catastali CT **Fg.** 16 **Part.** 311

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**








Area cortilizia



Foto pictometrica

Indirizzo



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie









# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 26 Unità Urbanistica 04

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 46

Dati Catastali CT Fg. 16 Part. 311

FUNZIONE
ANALISI PAESAGGISTICA

ANALISI	
URBANISTICA	

volume edificato rilevato [mc]: 976 rapporto copertura rilevato: 0,43 superficie U.U. [mq]: 275 Indice fondiario rilevato: 3,55 superficie coperta [mq]: 117 rapporto di copertura di progetto: 0,43 Indice fondiario di progetto: 3,55

#### **PROGETTO**

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

 $costruttive\ tradizionali.$ 

Spazi non edificati e recinzioni: Dovrà essere restaurata la recinzione esistente del cortile nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali

dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare:



### Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

#### 26 Unità Urbanistica 04 Isolato

Non Presente

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 46

Dati Catastali CT

**Fg.** 16

Part. 311

#### **UNITA' EDILIZIE**

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_5\_Successivo al 1950 decontestualizzante

Stato di conservazione generale: Mediocre

Elementi Architettonici

Scale esterne:

Gronda: Incoerente Non Presente Aggetti:

Interrati: Non Presente

Balconi: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Incoerente Metallico **Taparelle** Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Lastre fibrocemento

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

#### Corpo di Fabbrica

#### Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_5\_Successivo al 1950 decontestualizzante

Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Balconi: Non Presente Incoerente Aggetti: Non Presente

Scale esterne:

Non Presente

Interrati: Non Presente

Muratura Copertura Finestre

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Incoerente Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di Prescrizioni:

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

#### Corpo di Fabbrica С

### Edificio

#### <u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_5\_Successivo al 1950 decontestualizzante

Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Non Presente

Non Presente Aggetti:

Scale esterne: Incoerente Balconi: Non Presente Interrati: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Incoerente Metallico Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Piana

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

progetto.

#### MANUFATTI ACCESSORI

Tettoia



### Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura

Finitura Struttura **Tipologia** 

> Mono Falda Lastre fibrocemento

26 Unità Urbanistica 04

Via Giovanni Maria Angioi, 46

Materiale

**Fg.** 16

Part. 311

Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Tipologia Finitura Struttura Materiale

Mono Falda muratura a vista Muratura in blocco squadrato di Tufo Lastre fibrocemento

Isolato

Indirizzo

Dati Catastali CT

Copertura

Magazzino-Deposito

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale Scarso

Copertura Muratura

Finitura Tipologia Materiale Struttura Mista Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi recenti

Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso Muratura Copertura

Finitura Tipologia Struttura

Materiale muratura a vista Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento

Note Generali: Gli impianti tecnologici privati installati a vista devono essere riposizionati o mitigati nell'impatto visivo. I corpi "e", "f", ed "i" possono essere assoggettati a Ristrutturazione Edilizia o Demolizione.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento

# Isolato 26 Unità Urbanistica 05

Via Giovanni Maria Angioi, 42 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 309





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie







Foto pictometrica







# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

# Isolato 26 Unità Urbanistica 05

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 42

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 309

FUNZIONE

Uso: Residenziale

Proprietà: Privata

Tipologia: Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata

Accorpamento di case a Torre

Accesso carrabile cortile:

Accesso pedonale cortile:

Recinzione:

n° Manufatti accessori: 0

n° Ruderi storici:

n° Ruderi moderni:

0

Descrizione:

L'edificio ha subito nel corso degli anni una serie di modifiche e di ristrutturazioni e ampliamenti che hanno cancellato le caratteristiche architettoniche tradizionali.

ANALISI URBANISTICA volume edificato rilevato [mc]: 698 rapporto copertura rilevato: 0,46
superficie U.U. [mq]: 175 Indice fondiario rilevato: 3,99
superficie coperta [mq]: 81 rapporto di copertura di progetto: 0,46
Indice fondiario di progetto: 3,99

PROGETTO Variazioni planovolumetriche: Variazioni architettoniche:

lanovolumetriche: NON AMMESSE rchitettoniche: AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto:

COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE, SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli

elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: Dovrà essere restaurata la recinzione esistente del cortile nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali

dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare:



#### 26 Unità Urbanistica 05 Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 42

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 309

Interrati: Non Presente

**UNITA' EDILIZIE** 

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente

Non Presente Aggetti: Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

**Finestre** Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Incoerente PVC Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi tradizionali

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

Corpo di Fabbrica Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Balconi: Non Presente Incoerente Aggetti:

Scale esterne:

Elementi Architettonici

Non Presente

Interrati: Non Presente Non Presente

Finestre Muratura Copertura Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Incoerente PVC Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi tradizionali

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di Prescrizioni:

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

progetto.

Note Generali: Una piccola porzione dell'edificio corrispondente alla zona d'ingresso è compresa nell'UMI 6.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica Inquadramento

Indirizzo

Via Giovanni Maria Angioi, 40


Isolato 26 Unità Urbanistica 06

Dati Catastali NCEU

**Fg.** 16

**Part.** 309





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica





### Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 26 Unità Urbanistica 06

Indirizzo

Via Giovanni Maria Angioi, 40

2,36

Dati Catastali NCEU

**Fg.** 16

**Part.** 309

FUNZIONE	Uso: Residenziale	Propriet	à: <i>Privata</i>			
ANALISI	Tipologia: Accorpamento di case a Torre			n° Corpi di fabbrica principali:		
PAESAGGISTICA	Accesso pedonale cortile:	ibilmente o Compatibilme rica	J	n° Corpi di fabbrica secondari: n° Manufatti accessori: <i>I</i> n° Ruderi storici: 0 n° Ruderi moderni: 0	: 0	
	Descrizione:  La casa ha conservato gran parte cornicione e il comignolo con fin accessori.			· ·	lel	
	decessor.					
ANAI ISI	volume edificato rilevato [mc]:	280 rapporto	o copertura rilevato:	0,33		
ANALISI URBANISTICA			o copertura rilevato: ondiario rilevato:	0,33 2,36		

# PROGETTO

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE
Variazioni architettoniche: NON AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

Indice fondiario di progetto:

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: Dovrà essere restaurata la recinzione esistente del cortile nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali

dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare: "Boidos" in tufo del cornicione e il comignolo con finale in tegole.



# Isolato 26 Unità Urbanistica 06

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 40

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 309

Interrati: Non Presente

Interrati: Non Presente

**UNITA' EDILIZIE** 

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Balconi: Non Presente Coerente

Aggetti: Non Presente Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Metallico Scurini Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi tradizionali

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

b Corpo di Fabbrica Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Balconi: Incoerente Non Presente

Aggetti: Scale esterne: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Finitura Tipologia Materiale Bucature Telaio Schermatura Struttura Mono Falda Metallico Taparelle Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Coppi recenti Coerente

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

Corpo di Fabbrica Edificio С

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Balconi: Non Presente Non Presente Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

**Finestre** Muratura Copertura Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Metallico Taparelle Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Piana

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

MANUFATTI ACCESSORI

Magazzino-Deposito

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale Scarso



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Muratura

muratura a vista

Finitura

Isolato 26 Unità Urbanistica 06

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 40

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 309

Copertura

Tipologia *Mono Falda*  Materiale

Coppi tradizionali

Note Generali: Il corpo "d" può essere assoggettato a Ristrutturazione Edilizia o Demolizione..

Muratura in blocco squadrato di Tufo





Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica Inquadramento Isolato 26 Unità Urbanistica 07

Via Giovanni Maria Angioi, 38

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 372

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica

Indirizzo







# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

26 Unità Urbanistica 07 Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 38

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 372

FUNZIONE	Uso: Residenziale	Proprietà: Privata	
ANALISI PAESAGGISTIC	Accesso carrabile cortile: Accesso pedonale cortile: Recinzione: Descrizione: Piccola abitazione preservatasi n	e a Torre sibilmente o Compatibilmente Modificata nelle sue principali linee architettoniche orig lella finestra realizzato con un blocco di trac	

#### **PROGETTO**

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche:

NON AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto:

COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno  $rispettare\ le\ indicazioni\ stabilite\ nelle\ N.T.A.\ generali.-APERTURE,$ 

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: Dovrà essere restaurata la recinzione esistente del cortile nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali

dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare: Portale centinato con sopraluce in ferro, davanzale della finestra realizzato con un

blocco di trachite locale, cornicione in "boidos" di tufo.



#### 26 Unità Urbanistica 07 Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 38

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 372

#### **UNITA' EDILIZIE**

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Coerente Balconi: Non Presente Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

**Finestre** Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente PVCPersiane Intonacata Muratura Lapidea Storica Mono Falda Lastre fibrocemento

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

b Corpo di Fabbrica Edificio

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Muratura

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Balconi: Non Presente Non Presente

Aggetti:

Copertura

Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Telaio Schermatura Finitura Tipologia Materiale Bucature Struttura

Mono Falda Lastre fibrocemento Intonacata Muratura Lapidea Storica Coerente Legno

**Progetto** 

Finestre

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

#### MANUFATTI ACCESSORI

Magazzino-Deposito

Caratterizzazione: CF\_5\_Successivo al 1950 decontestualizzante

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Finitura Struttura Tipologia Materiale

Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Piana

Tettoia

Caratterizzazione:

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Finitura Tipologia Materiale

Mista Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Lastre fibrocemento

Note Generali: I corpi "c" ed "e" possono essere assoggettati a Ristrutturazione Edilizia o Demolizione.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento

# Isolato 26 Unità Urbanistica 08

Via Giovanni Maria Angioi, 36 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Part.** 372 **Fg.** 16





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica







# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 26 Unità Urbanistica 08

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 36

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 372

**FUNZIONE** Uso: Residenziale Proprietà: Privata Tipologia: Accorpamento di case a Torre n° Corpi di fabbrica principali: 4 **ANALISI** Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata n° Corpi di fabbrica secondari: 0 **PAESAGGISTICA** Accesso carrabile cortile: n° Manufatti accessori: 1 Accesso pedonale cortile: n° Ruderi storici: Recinzione: 0 n° Ruderi moderni: Descrizione: Il fabbricato è stato oggetto di numerosi interventi che hanno introdotto significative modifiche all'impianto originario, pur conservando in facciata uno schema di bucature tradizionali.

ANALISI URBANISTICA 

 volume edificato rilevato [mc]:
 361
 rapporto copertura rilevato:
 0,89

 superficie U.U. [mq]:
 55
 Indice fondiario rilevato:
 6,56

 superficie coperta [mq]:
 49
 rapporto di copertura di progetto:
 0,89

 Indice fondiario di progetto:
 6,56

PROGETTO

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE
Variazioni architettoniche: AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: Dovrà essere restaurata la recinzione esistente del cortile nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali

dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare:



### Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

#### 26 Unità Urbanistica 08 Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 36

Part. 372 Dati Catastali NCEU **Fg.** 16

#### **UNITA' EDILIZIE**

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Incoerente

> Non Presente Aggetti:

Elementi Architettonici

Scale esterne: Non Presente Balconi: Non Presente

Interrati: Non Presente

Finestre Muratura Copertura Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Coerente Metallico Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Piana

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

#### Corpo di Fabbrica

Stato di conservazione generale: Mediocre

#### Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Elementi Architettonici

Gronda: Incoerente Aggetti: Non Presente

Scale esterne:

Non Presente

Balconi: Non Presente Interrati: Non Presente

Finestre Muratura Copertura Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Coerente MetallicoPersiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di Prescrizioni:

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

#### Corpo di Fabbrica С

Stato di conservazione generale: Mediocre

### Edificio

#### <u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Elementi Architettonici

Gronda: Non RIlevabile Non Presente

Aggetti:

Scale esterne: Non Presente Balconi: Non Presente Interrati: Non Presente

Finestre Muratura Copertura Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Coerente Metallico Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento Persiane

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

progetto.



### Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

#### 26 Unità Urbanistica Isolato

Indirizzo Via Giovanni Maria Angioi, 36

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 372

Corpo di Fabbrica

Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Elementi Architettonici Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Non Presente

> Aggetti: Non Presente Non Presente Scale esterne:

Balconi: Non Presente Interrati: Non Presente

Finestre Muratura

Intonacata

Bucature Telaio Finitura Struttura Tipologia Materiale Schermatura

Piana

Copertura

Coerente **Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Persiane

Approccio costruttivo: Tipologico

Metallico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

Muratura in blocco squadrato di Tufo

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

### MANUFATTI ACCESSORI

Magazzino-Deposito

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura Copertura

Finitura Struttura Tipologia Materiale

Mista Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Lastre fibrocemento

Note Generali: L'esistente veranda, in caso di ristrutturazione edilizia potrà essere chiusa ai sensi della L.R. 8/2015, nel rispetto degli abachi tipologici e delle N.T.A. Il corpo "f" può essere assoggettato a Ristrutturazione Edilizia o Demolizione.




Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento

# Isolato 26 Unità Urbanistica 09

Indirizzo Via Roma, 3

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 308





STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie







Foto pictometrica









# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

#### 26 Unità Urbanistica 09 Isolato

Indirizzo Via Roma, 3

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 308

n° Corpi di fabbrica principali: 3

n° Manufatti accessori: 1

**FUNZIONE** Uso: Residenziale Proprietà: Privata

**ANALISI PAESAGGISTICA**  Tipologia: Accorpamento altre tipologie storiche

n° Corpi di fabbrica secondari: 0 Caratterizzazione: Storica Reversibilmente o Compatibilmente Modificata

Accesso carrabile cortile:

Accesso pedonale cortile: Cancello

n° Ruderi storici: Recinzione: 0 Parzialmente coerente n° Ruderi moderni:

Descrizione:

L'immobile, nel suo complesso, è frutto della aggregazione di due distinti edifici. I recenti interventi di recupero non ne hanno alterato significativamente l'antica conformazione se non sull'area cortilizia. Sono da segnalare: i "boidos" in tufo dei cornicioni, stipiti e architravi in blocchi di tufo, un portale con stipiti e architrave in trachite locale, una "loriga"

in ferro e cantonate in blocchi di tufo f.v. e un'antica cisterna in muratura nel cortile.

**ANALISI URBANISTICA**  volume edificato rilevato [mc]: 646 0,54 rapporto copertura rilevato: superficie U.U. [mq]: 187 3,45 Indice fondiario rilevato: superficie coperta [mq]: 101 0,54 rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto: 3,45

**PROGETTO** 

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: NON AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere

esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno

 $rispettare\ le\ indicazioni\ stabilite\ nelle\ N.T.A.\ generali.-APERTURE,$ 

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: Dovrà essere restaurata la recinzione esistente del cortile nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle N.T.A.; il giardino privato e gli spazi pedonali

dovranno rispettare anch'essi le prescrizioni delle N.T.A.

Elementi di pregio da salvaguardare: "Boidos" in tufo dei cornicioni, stipiti e architravi in blocchi di tufo, portale con

stipiti e architrave in trachite locale, "loriga" in ferro e un'antica cisterna in

muratura nel cortile.



# Isolato 26 Unità Urbanistica 09

Indirizzo Via Roma, 3

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 308

Interrati: Non Presente

**UNITA' EDILIZIE** 

a Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Coerente Balconi: Non Presente

Aggetti: Non Presente
Scale esterne: Non Presente

Elementi Architettonici

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Legno Persiane Intonacata Muratura Lapidea Storica Mono Falda Lastre fibrocemento

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

b Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Coerente Balconi: Non Presente
Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Legno Persiane Intonacata Muratura Lapidea Storica Mono Falda Coppi tradizionali

**Progetto** 

 $Intervento\ prescritto:\ \ RC\ -\ Restauro\ Conservativo$ 

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

c Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Coerente Balconi: Non Presente
Aggetti: Incoerente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materia

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Legno Persiane Intonacata Muratura Lapidea Storica Due o più falde Coppi tradizionali

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

Note Generali:



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento


# Isolato 26 Unità Urbanistica 10

Indirizzo Via Roma, 5

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 314



Foto pictometrica



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie











# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

26 Unità Urbanistica 10 Isolato

Indirizzo Via Roma, 5

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 314

**FUNZIONE** Uso: Deposito Proprietà: Privata Tipologia: Edificio attività produttiva o specialistica n° Corpi di fabbrica principali: 1 **ANALISI** Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata n° Corpi di fabbrica secondari: 0 **PAESAGGISTICA** Accesso carrabile cortile: n° Manufatti accessori: 0 Accesso pedonale cortile: n° Ruderi storici: Recinzione: 0 n° Ruderi moderni: Descrizione: Il magazzino nel tempo è stato parzialmente obliterato dalla successiva edificazione di un ulteriore deposito in aderenza. volume edificato rilevato [mc]: 1 rapporto copertura rilevato: **ANALISI** superficie U.U. [mq]: 71 3,2 Indice fondiario rilevato: **URBANISTICA** superficie coperta [mq]: 71 rapporto di copertura di progetto: 1 3,2 Indice fondiario di progetto: **PROGETTO** Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: **AMMESSE** Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE, SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche costruttive tradizionali. Spazi non edificati e recinzioni: Elementi di pregio da salvaguardare:



# Isolato 26 Unità Urbanistica 10

Indirizzo Via Roma, 5

Elementi Architettonici

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 314

Interrati: Non Presente

**UNITA' EDILIZIE** 

a Corpo di Fabbrica Magazzino-Deposito

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Non Presente Balconi: Non Presente

Aggetti: Non Presente
Scale esterne: Non Presente

Muratura Copertura

Finitura Struttura Tipologia Materiale

Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Lastre fibrocemento

**Progetto** 

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

progetto.

Note Generali: